



(<http://www.urso.gov.sk>)

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - pitná

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Číslo transakcie: THOR-AVZBLW-9110

Dátum vytvorenia záznamu: 15.02.2018

Obchodné meno:*

Obec Vydrník

Sídlo (miesto podnikania):*

Vydrník 55, 059 14 Spišský Štiavnik

IČO:*

00326747

Číslo potvrdenia o registrácii:*

0038/2014/V-RG

Počet OM:*

140

Od:

01.01.2017

Do:

31.12.2017

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky vody podľa § 2 ods.1 vyhlášky č. 276 / 2012 Z. z. v znení neskorších predpisov

Štandard kvality	A [počet]	B [počet]	C [počet]	D [počet]	E [%]	F [počet]	G [hodnota]
§ 2 ods. 1 písm. a)	0	0	0	0		0	0,15
§ 2 ods. 1 písm. b)	0	0	0	0		0	0
§ 2 ods. 1 písm. c)	0	0	0	0		0	0,05
§ 2 ods. 1 písm. d)	0	0	0	0		0	0
§ 2 ods. 1 písm. e)	0	0	0	0		0	0,05
§ 2 ods. 1 písm. f)	0	0	0	0		0	0
§ 2 ods. 1 písm. g)	0	0	0	0		0	0,10
§ 2 ods. 1 písm. h)	0	0	0	0		0	0,05
§ 2 ods. 1 písm. i)	0	0	0	0		0	0,05
§ 2 ods. 1 písm. j)	0	0	0	0		0	0,1
§ 2 ods. 1 písm. k)	0	0	0	0		0	0,15
§ 2 ods. 1 písm. l)	0	0	0	0		0	0,1

§ 2 ods. 1 písm. m)	0	0	0	0	0	0,15
§ 2 ods. 1 písm. n)	0	0	0	0	0	0,05
Úroveň kvality dodávky vody (%):						
Požadovaná hodnota (%):						95

Prehľad o výške kompenzačných platieb

Stručný popis štandardu kvality	Kompenzačná platba [€]	Počet vyplatených kompenzačných platieb
§ 2 ods. 1 písm. c) - lehota na odstránenie príčin nedostatočného množstva vody	0	0
§ 2 ods. 1 písm. e) - lehota na odstránenie príčin nedostatočného pretlaku vody	0	0
§ 2 ods. 1 písm. g) - opätovné obnovenie dodávky vody	0	0
§ 2 ods. 1 písm. h) - dodržanie lehoty na zaslanie odpovede na podanie na dodávku vody	0	0
§ 2 ods. 1 písm. k) - zabezpečenie plynulej dodávky vody	0	0
§ 2 ods. 1 písm. l) zabezpečenie preskúšania meradla	0	0
§ 2 ods. 1 písm. m) - overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za dodávku vody	0	0
Spolu:		